

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Поз. Обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
			T22..T26	Термомра ШКА, 0...1000 °С, L=667 мм (4-20мА).	3	
				Термомра ШКА, 0...1000 °С, L=437 мм (4-20мА).	1	
				Термомра ШКА, 0...1000 °С, L=357 мм (4-20мА).	1	
			T27	Преобразователь температуры ШКА ТР30, (4-20 мА).	1	
			P21..P25	Преобразователь давления Шика S-10, (4-20 мА).	5	
			F10	Преобразователь первичный ИРВИС К300-ПГ-ДЛП-16-200	1	

